

慈照院様 (文京区) 客殿(玄関～廊下UV再生コート)



◆◆施工前(写真右上)～
表面研磨(ニス・汚れ除去)～
剥離完了(写真左上 左下)◆◆



◆◆◆UVトップコート照射(写真上)◆◆◆

◆施工前(写真左)・施工後(写真右)◆

