

天徳院様(保土ヶ谷区)



◆◆◆客殿廊下 雨染や日焼による劣化の復元工事 研磨～目止め×3工程(写真上)◆◆◆



◆◆◆吸い込みの多い部分を再コーティング(写真上)
作業完了(写真右・下)◆◆◆

